

- ملحق عدد 3 -

التجهيزات والالات الواجب توفيرها:

- مرفاع كهربائي من 400 الى 800 كغ
- رافعتان ذات بكرتين ( 2500 كغ )
- رافعتان للسلع او عربتان للتزصيف صقالة
- 3 مجاذب ( 1500 كغ )
- 5 صناديق لمجموعة الات كاملة
- 3 ثاقبات الية ثابتة
- 3 بكارات
- جهاز للحام
- منشاران حديديان
- 3 سلا لم بمزلان من 4 الى 8 امتار
- 3 مثاقيب كهربائية
- جهاز مراقبة
- وسائل للتنقل
- مخزون ادنى من قطع الغيار المطلوبة باستمرار