



2- المعلومات التي يجب أن تتضمنها الملصقة :

- I- اسم المصنع أو علامته،
- II - الرمز التعريفي للأنموذج الذي وضعه المصنع،
- III- يتم ترتيب الآلة حسب نجاعتها في استعمال الطاقة الذي يضببط طبقا للبيانات المنصوص عليها بالفصلين 3 و4. ويجب أن يكون الرقم الذي يرمز إلى رتبة الآلة حسب نجاعتها في استعمال الطاقة على نفس مستوى الأعمدة الأفقية المناسبة،
- IV - كمية استهلاك الكهرباء التي تحدد طبقا لطرق القياس المنصوص عليها بالفصل 7 والمعبر عنها بحساب كيلو واط ساعة / سنة أي النتيجة المتحصل عليها خلال 24 ساعة تضرب في 365 يوما،
- V - مجموع الأحجام المستعملة لكل الأقسام "دون نجمة" الذي يحدد طبقا لطرق القياس المنصوص عليها بالفصل 7 والمعبر عنها باللتر،
- VI - مجموع الأحجام المستعملة لكل أقسام تخزين المواد الغذائية المجمدة والمرتبة على الأقل "نجمة" والذي يحدد طبقا لطرق القياس المنصوص عليها بالفصل 7 والمعبر عنها باللتر،
- VII - عدد نجوم قسم تخزين المواد الغذائية المجمدة الذي يحدد طبقا لطرق القياس المنصوص عليها بالفصل 7. وإذا كان القسم المذكور "دون نجمة"، تترك هذه الزاوية بيضاء.

3- مظهر الملصقة :

الأبعاد :

- يجب أن تكون أبعاد الملصقة 15 صم / 19 صم.

الألوان :

- الألوان المستعملة : CMJN : أزرق وأحمر و أصفر وأسود.
مثال: 0:07 X0 % أزرق ، 70 % أحمر ، 100% اصفر ، 0% أسود.

- ألوان الأعمدة الأفقية التي تبين ترتيب النجاعة في استعمال الطاقة :

- العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة عدد 1 : X 040
- العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة عدد 2 : X0 X0
- العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة عدد 3 : 70 X 0
- العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة عدد 4 : 30 X 0
- العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة عدد 5 : 00 X0
- العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة عدد 6 : 03 X 0
- العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة عدد 7 : 07 X 0
- العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة عدد 8 : 0 X X0

- لون الإطار: X07 0
- يجب أن يكون لون خلفية الشارة التي توجد بها رتبة الآلة من نفس لون العمود الأفقي الذي يرمز إلى الرتبة الموافقة.
- يطبع النص بالأسود على خلفية بيضاء.

4- خصائص المادة المستعملة في طبع الملصقة :

- أ) يجب أن تكون الملصقة من نوع الملصقات الذاتية،
- ب) يجب أن يكون ورق البطاقة من وزن 150 غ مطلي بلماع فوق بنفسجي (vernisUV) وتكون الطباعة بأربع ألوان،
- ج) بالنسبة إلى اللصق المستعمل لتثبيت الملصقات يجب أن:
 - يسمح بإزالة الملصقة من الأجهزة بسهولة ودون استعمال أية وسيلة أو وسائل أخرى غير الماء،
 - يمكن من الالتصاق الكافي ليمنع الملصقة من الاقتلاع في الظروف العادية للاستعمال.