

الجدول 4
اسم البادئات ورموزها

الرمز	اسم البادئة		العامل
يط	يوط	10^{24}	1000000000000000000000000
زط	زطا	10^{21}	1000000000000000000000000
إك	إكزا	10^{18}	1000000000000000000000000
بت	بتا	10^{15}	1000000000000000000000000
ترا	ترا	10^{12}	1000000000000000000000000
حق	حقفا	10^9	1000000000000000000000000
مقا	مقا	10^6	10000000000
ك	كيلو	10^3	1000
هـ	هكتو	10^2	100
دك	دكا	10^1	10
	(وحدة) -	10^0	1
د	دسي	10^{-1}	0.1
ص	صنتي	10^{-2}	0.01
م	ميلي	10^{-3}	0.001
مك	ميكرو	10^{-6}	0.000001
ن	نانو	10^{-9}	0.000000001
بي	بيكو	10^{-12}	0.000000000001
ف	فمتو	10^{-15}	0.000000000000001
آ	آطو	10^{-18}	0.000000000000000001
ز	زبتو	10^{-21}	0.00000000000000000000001
يو	يوكتو	10^{-24}	0.000000000000000000000001